


助炭の張り方

3




内側四方を貼る。木枠 5cm 中 4cm 程重ねる

4



蒟蒻糊を5回程塗り、タオルでなじませる
裏にも塗る（強度は上がるがコゲるかも？）

- ・表は蒟蒻糊、裏は小麦糊等
- ・急乾は避ける



四隅の処理

中央に切れ目を入れて重ねる
ホイロの形状によってそのまま
まや2か所切れ目等して対応

2014. 12. 18-20 日
富士市茶手揉保存会
焙炉張替方法