


助炭の張り方

1



大外は表面（ツルツルの方）が下、四方のマチは6cm



四方の端は三角に絞って折りたたむ

- ・紙と助炭両方に糊をつける
- ・端は少し破いて繊維を出す



3枚張り合わせる

2



表に1枚貼る。上下4、5cm程空ける

マチ 6cm

裏



三角を四隅に貼る マチは上と同じ処理

